

HIDROIZOLAREA SPAȚIILOR UMEDE (BĂI, BUCĂTĂRII, ETC.)

PROBLEMA

Problema obișnuită în cazul spațiului interior al unei locuințe este apariția igrasiei pe ziduri sau tavane vecine cu baia, bucătăria, etc care nu au fost hidroizolate în timpul construcției. Înainte de a proceda la remedierea problemei (dezlipirea vopselei, tencuiei umflate, etc) este necesar să stabilim cauza apariției igrasiei. În continuare sunt prezentate 2 din cele mai obișnuite probleme, ca și procedura de soluționare a lor.

● **OBTURAREA PUNCTELOR DE ÎMBINARE**



Materialul de obturare, din cauza umezelii, s-a dezlipit și în unele puncte a început deja formarea fungilor.



Mai întâi se îndepărtează vechiul material de obturare în mod mecanic având grijă să nu se zgârie obiectele sanitare. Urmează curățarea temeinică a suprafeței cu spirt.



Este necesară utilizarea unei benzi de hârtie autocolantă pentru evitarea murdării pe timpul aplicării.



Îmbinarea se obturează cu siliconul antifungic **DOMOSIL-S**.



Urmează netezirea siliconului proaspăt.



Prin utilizarea produsului **DOMOSIL-S** se asigură atât obturarea etanșă a rostului, cât și evitarea producerii fungilor.

MATERIALE

- **DOMOSIL-S** Silicon antifungic (antimucegai)

● **HIDROIZOLAREA CHITURILOR DE ROSTURI ABSORBANTE**



Dacă chitul de rosturi din baie și bucătărie prezintă absorbantă, apare igrasie în spațiile vecine.



Mai întâi se curăță plăcile cu un burete ud.



Se aplică **PS-21** de-a lungul rosturilor, în 2 straturi.



PS-21 a pătruns în porii chitului de rosturi impermeabilizându-l fără să-i schimbe aspectul.

MATERIALE

- **PS-21** Impregnant hidrofug transparent fără solvenți (consum: 0,2-0,4 lit/m.p.)